

**Общие расценки на разовое обслуживание и ремонт оборудования**

№ п/п	Наименование оборудования	Город и радиус до 50км	Область (от 50 км)	Сложный ремонт*
1	ТО счетчиков банкнот всех моделей без детекции	2100	2600	От 3500
2	ТО счетчиков банкнот с детекцией	2300	2850	От 3500
3	ТО счетчиков монет Кобел 949 – 950, CS 2000, Scan Coin 303, 313, 3003, Дорс 500, M2, Glory CP-11	1990	2950	От 3500
4	Разовое ТО 2 карм. сортировщиков P624, U1500, M150, SBM1000, 1100, 2000, Newton, Cassida, Glory	3800	4300	По факту
5	ТО комплексов БПС 20**, С4	8900	9500	По факту
6	ТО сортировщиков Нумерон	4900	5600	По факту
7	ТО сортировщиков Kissan K500, Glory 120/220/500/600	7900	9500	По факту
8	ТО сортировщиков Laurel K-4, K-8	5900	7200	По факту
9	ТО сортировщик монет Mach6, CMS, ScanCoin 2200, Perconta	3950	4600	По факту
10	ТО сортировщиков монет (упаковщиков в тубы) Glory WS21/WR400, 800, 900	4900	5400	По факту
11	ТО монетоприемная машина ScanCoin CDS-830	4900	5400	По факту
12	Ремонт (ТО) вакуумный упаковщик Multivac C-100/C200, DEEP Gamma, Vama 2240/2241	3650	4100	По согласованию
13	Замена термоленты (ремонт) нагревательного элемента вакк. упаковщиков:	1980 (1-пачечн.) 2350 (2-пачечн.)	2850 (1-пачечн.) 3220 (2-пачечн.)	----
14	Ремонт безвакуумных упаковщиков	2490	3240	По согласованию
15	Ремонт автоматических детекторов всех типов	От 1750	2250	От 2500
16	Обновление ПО автоматических детекторов всех типов	От 1000	1500	нет
17	Перепрограммирование (обновления ПО) сортировщиков банкнот	2500	3000	нет
18	Ремонт Темпокасс (всех видов)	3650	4100	По согласованию
19	ТО электронные кассиры (всех видов)	4650	5100	По согласованию
20	Ремонт просмотровых Уф, ИК детекторов марок ДООРС, ИРД, Assistant Регула, Ультрамаг DoCash, Cassida	990	1450	От 2400
21	Замена УФ ламп 6 ватт (вкл стоимость ламп)	180	----	----
22	Запуск оборудования (купленного в других организациях)	3% от стоимости оборудования (но не более 3500 руб.)	5% от стоимости, (но не более 4500 руб.)	

Цены указаны в рублях. В указанные цены включен НДС 18%

* Сложный ремонт – ремонт с полной разборкой, заменой крупных блоков и (или) механизмов.

При ремонте (проведении ТО) на территории заказчика без договора на регулярное ТО дополнительно может выставляться счет за выезд сервисного инженера. Стоимость выезда – 650 руб. в городе и 1250 руб. свыше 50км от города соответственно.

Возможен индивидуальный подход и персональные цены для клиента в зависимости от объема.